

EXTERIOR


外観イメージ

Appearance

外観イメージ



外観北東下



外観南東下



外観北西下



外観南西下



PLAN-A



PLAN-C



PLAN-B



I N T E R I O R

内観イメージ



CONSTRUCTION

施工風景



地割れ発生箇所 約4m

表面波探査報による地盤調査作業

考察:本建物は鉄筋コンクリート造6階建てである。地域的に軟弱地盤であり杭支持による安定地盤とした上の施工で 竣工以来クラックなどなく 安定していた。近隣工事による 地盤面の地割れが発生したり 犬走・ポーチ等の新しいクラックが発生している。

